

ACROS®


アクロスメンテナンスパーツ 品番：AXMP-LOAIA



リンクアウターインナーセット

お求めのパーツの種類をよくご確認の上ご購入ください。

本品は「側面に模様がある」パーツの交換用セットです。




ベルトが2枚重なった、ベルトのつなぎ目に取り付けるパーツです。(つなぎ目は3パーツ分の幅があります)



本品

側面に模様がある



側面に模様がない

本品


この面に模様があるのが本品です

【内容物】

リンクアウターアタッチメント
入数：100個（プラスチック）



インナーアタッチメント
入数：100個（プラスチック）




交換方法

交換方法動画▶




1. パーツを取り外す

- ① リンクアウターアタッチメントの穴にマイナスドライバー（刃先幅が5ミリ程度を推奨）を差し込みます。
- ② ドライバーでフックを外側に倒してロックを外し、リンクアウターアタッチメントを上へ押し上げて外します。
- ③ もう一方のフックも同じようにドライバーを差し込んで外します。
- ④ リンクアウターアタッチメントを完全に取り外します。
- ⑤ ベルトの下にあるインナーアタッチメントも、完全に取り外します。
- ⑥ これで取り外しの完了です。（ベルト部が2枚重なっていることを確認してください）



2. 新しいパーツを取り付ける

- ① 新しいインナーアタッチメントをベルトの下から突起を穴に合わせるようにしてはめます。
- ② 新しいリンクアウターアタッチメントを他の部品と向きを揃えて上から押し込みます。
- ③ カチッと音がしてはまります。これで取り付けの完了です。



矢崎化工株式会社 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1

お客さま相談室

☎ 0120-054-280 FAX 0120-054-281

● フリーダイヤル 9:00~16:00 (月~金) ● FAX 24時間毎日

E-mail cus2consul@yazaki.co.jp



22032203

DX-009-00